佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

依申请公开

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于房屋市政工程深基坑安全隐患专项整治检查情况的通报

各有关单位:

为进一步强化施工现场安全管理，消除施工现场安全隐患，严厉打击安全生产违法违规行为，确保危大工程安全生产，根据《广东省住房和城乡建设厅关于开展危险性较大的分项分部工程安全管理专项执法检查工作的紧急通知》（粤建电发〔2020〕14号）、《佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于立即开展房屋市政工程深基坑安全隐患专项整治的紧急通知》的文件要求，我局组织开展了房屋市政工程深基坑安全隐患专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

在企业自查自纠的基础上，我局共组织6个检查组，对我区所有在建的深基坑工程进行拉网式检查，共检查了53项工程，对检查发现的隐患共向施工单位发出限期整改通知书28份，其中局部停工整改通知书2份，向监理单位发出限期整改

通知书2份。按照《广东省住房城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》分别对5名项目负责人实施扣分；对6名总监理工程师实施扣分。

从检查的情况来看，大部分项目的施工、监理单位均能按照按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，编制专项施工方案，并做好专家论证工作，但仍有个别企业对危大工程管控不严，施工现场存在较多安全隐患。对此我局均发出执法文书责令责任单位限期整改，确保安全隐患得到消除。

二、存在的主要问题

（一）部分第三方监测单位未及时将基坑监测成果录入“佛山市危险源信息系统”。

（二）个别工地深基坑专项施工方案修改后未组织参建各方和专家重新论证；深基坑开挖完成后未及时组织参建各方和专家验收。

（三）个别工地基坑临边防护设置不到位，施工人员上下通道设置不符合要求；基坑边材料堆载过多，超过基坑设计单位基坑边荷载值要求；未按图纸要求设置排水沟。

（四）个别工地未能提供基坑支护结构检测报告备查。

（五）部分工地深基坑工程应急预案内容不全面、针对性不强，未按要求开展应急演练。

（六）个别监理单位未履行监理职责，未及时发现施工单位单位不按专项施工方案施工的行为；深基坑巡视记录简单，

未能反映基坑工程的实际状况。

三、通报表扬项目

（一）由广东省建筑工程集团有限公司施工、广东广信建筑工程监理有限公司监理的容匠笙晖名邸工程。

（二）由广东大城建设集团有限公司施工、广东建发工程管理有限公司监理的广东同江医院妇产儿中心大楼工程。

（三）由江苏南通六建建设集团有限公司施工、广东科建工程管理有限公司监理的箭牌总部大厦工程。

四、通报批评项目

（一）由中国建筑第八工程局有限公司施工、中海监理有限公司监理的中海悦林公馆项目。

（二）由中建二局第二建筑工程有限公司施工、广东省广大工程顾问有限公司监理的岭兰花园（二区）、（四区）项目。

五、下阶段工作要求

（一）各有关单位要以上述受到通报批评的施工企业为戒，举一反三，加强安全管理，认真履行企业安全生产主体责任，不断完善安全生产管理制度体系，确保施工安全。

（二）目前我区正处于汛期阶段，各在建房屋市政工程施工单位要认真开展防汛防风隐患排查，重点加强对深基坑、脚手架、起重机械等重大危险源的安全隐患排查，密切监测基坑边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化，发现异常立即采取措施，及时消除安全隐患。

（三）局建筑安全监督科、各镇（街道）国土城建和水利局要按照“零容忍、严执法、重实效”总体要求，加大对危大工程施工违法违规行为的查处力度，严格落实四个100%，持续传导安全生产压力，确保我区安全生产形势稳定好转。

附件：2020年顺德区房屋市政工程深基坑安全隐患专项通报批评项目、企业汇总表

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

2020年5月28日