佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

依申请公开

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于鸿坤财智大厦项目未落实安全生产检查有关工作要求的通报

各镇（街道）国土城建和水利局，局业务科室，各建设、施工、监理单位，区房地产商会，区建筑业协会，区造价与监理协会:

2020 年 7 月 2 日，我局检查组对鸿坤财智大厦项目开展建筑工地停工整顿后的安全生产检查。检查发现该项目存在较多安全隐患，包括起重机械缺维保记录，模板支撑和操作平台部分搭设位置与专项施工方案不符，监理资料不真实等问题。根据《佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于明确我区房屋建筑工程复工备案流程的通知》要求，检查组决定对该项目施工、监理单位发出整改通知书，要求继续停工整改，同时对项目负责人、安全员和总监理工程师实施省动态扣分。

该项目建设、施工、监理单位未深刻吸取“6.27”等安全生产事故教训，未认真开展复工前安全检查，安全生产责任意识薄弱，我局决定对该项目建设单位广东银桐科技投资管理有限公司、施工单位中国建筑第二工程局有限公司、监理单位广

东鼎耀工程技术有限公司提出严肃批评，并按诚信管理办法对施工单位扣 15 分、监理单位扣 10 分。同时，对以上建设、施工、监理单位承接（开发）项目暂停 6 个月提前介入手续办理。

目前，我区已组建 10 个检查组开展停工整顿后的安全隐患大排查工作，希望全区各建筑工地建设、施工、监理单位要以鸿坤财智大厦项目为戒，举一反三，严格对照停工整顿后复工备案要求，全面做好安全隐患排查治理，未落实安全隐患排查整改的决不能复工。同时，已复工企业要落实安全生产主体责任，进一步强化施工现场安全管理，切实防范施工安全事故的发生，确保我区建筑施工领域安全生产形势稳定。

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

2020 年 7 月 4 日