

# 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

依申请公开

## 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于 星钻苑二期等项目未落实安全生产检查 有关工作要求的通报

各镇（街道）国土城建和水利局，局业务科室，各建设、施工、监理单位，区房地产商会，区建筑业协会，区造价与监理协会：

2020年7月7日，我局在开展建筑工地停工整顿后的安全生产检查中发现，星钻苑二期、容桂细滘小学教学楼扩建工程、筒子乐厂房项目存在较多安全问题，具体情况如下：

一、检查星钻苑二期项目，现场正在基坑施工，该项目未按要求停工开展安全隐患排查，未提交安全生产责任书和复工备案表擅自复工。检查中发现冠梁施工尚未完成，基坑已进行大面积土方开挖，不符合专项施工方案要求，且存在基坑部分临边无防护，电缆未按规范要求架设等安全隐患。监理单位未对施工现场存在的安全隐患，以及施工单位未按要求停工排查安全隐患的违规行为发出整改通知，且基坑施工期间监理人员不在岗。

二、检查容桂细滘小学教学楼扩建工程项目，发现屋面消

防水池支模属于高大支模，施工单位未能提供专项施工方案，且屋面消防水池、梯房楼板、屋面构造梁等无模板验收手续已进行下一步工序；现场存在多处楼面临边无防护栏杆，操作平台无人员爬梯、无防护栏杆等安全隐患；监理单位未对施工现场存在的安全隐患及违规行为发出整改通知，监理人员不在岗。

三、检查筒子乐厂房项目，发现施工单位未按要求停工开展安全隐患排查，未提交安全生产责任书和复工备案表擅自复工；项目经理、安全员均不在岗；未按专项施工方案搭设外脚手架，安全立网挂设不全，西南角扫地杆、立杆、脚手板缺失严重，外脚手架验收资料弄虚作假；未能提供模板搭设方案，部分模板支架搭设存在安全隐患，部分楼层电梯井口无防护。监理单位未对施工现场存在的安全隐患，以及施工单位未按要求停工排查安全隐患的违规行为发出整改通知。

根据《佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局关于明确我区房屋建筑工程复工备案流程的通知》要求，检查组决定对上述项目发出停工整改通知书，要求继续停工整改，同时对相关企业、项目负责人、安全员和总监理工程师实施省动态扣分。

鉴于上述项目建设、施工、监理单位未深刻吸取近期安全生产事故教训，未认真开展复工前安全检查，安全生产主体责任落实不到位，我局决定对星钻苑二期项目建设单位佛山市顺德区容桂土地发展有限公司、施工单位广东新拓展建筑工程有限公司、监理单位广东奥科工程管理有限公司，容桂细滘小学

教学楼扩建工程项目建设单位佛山市顺德区容桂街细滘社区资产管理办公室、施工单位广东鸿升建设有限公司、监理单位珠海市城市建设监理有限公司，筒子乐厂房项目施工单位湖南祥宇建筑工程有限公司、监理单位佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司提出严肃批评，并按诚信管理办法分别对施工单位扣 15 分、监理单位扣 15 分。同时，对以上建设、施工、监理单位在我区承接（开发）项目暂停 6 个月提前介入手续办理。

目前，我区已组建多个检查组开展建筑工地停工整顿后的安全隐患大排查工作，希望全区各建筑工地建设、施工、监理单位要以上述项目为戒，举一反三，严格对照停工整顿后复工备案要求，全面做好安全隐患排查治理，未落实安全隐患排查整改的决不能复工。同时，已复工企业要落实安全生产主体责任，进一步强化施工现场安全管理，切实防范施工安全事故的发生，确保我区建筑施工领域安全生产形势稳定。

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

2020 年 7 月 9 日

